

# 义乌消防



主办单位:义乌市消防救援支队 <http://news.zgyww.cn/zt/ywxf/>

三服务

## 我市开展宾馆酒店消防安全夜查行动

为确保省运会期间全市消防安全形势平稳,7月11日至13日晚,义乌市消防救援支队对宾馆酒店等人员密集场所开展消防安全夜查行动。

检查人员重点围绕疏散通道、安全出口、

应急演练预案、值班制度、安全责任等进行深入细致地查看,加强场所消防隐患排查整改,确保疏散通道、安全出口畅通。

检查组要求场所负责人充分认清当前特殊时期消防安全工作的复杂性和重要性,坚持生命至上、人民至上,坚决守牢安全底线。

当天,市消防救援支队共检查宾馆酒店10家,发现火灾隐患26处,消除火灾隐患23处,处罚2家,停业1家。

## 市消防救援支队开展新火车站投入使用前服务指导

为深入贯彻落实“助企纾困”活动要求,推进“创满意”活动,7月13日,市消防救援支队到义乌火车站开展“三服务”工作,通过现场检查指导,解决新火车站投入使用前遇到的消防难点。

期间,服务小组实地了解新火车站消防整体布局情况,帮助解决投入使用前消防内部装修装饰、工程建设等方面存在的问题,与火车站建设指挥部、火车站负责人进行深入沟通交流,

提供了建设性的整改意见。建设指挥部和义乌火车站负责人感谢消防部门的指导,表示按照提供的意见落实消防整改,确保新火车站投入使用前的消防安全。

火灾隐患曝光

隐患曝光一:


近日,市消防救援支队联合媒体记者团对部分临街商铺进行突击检查,发现存在消防器材维护保养不当、违规使用隔层等问题。

在临街的一家餐饮店,检查人员发现该餐饮店内灭火器皮管已经老化,未及时更换。“灭火器皮管老化,需要及时更换,否则喷射时干粉从皮管里面散出,无法发挥灭火的作用。”市消防救援支队防火监督科何康说。

在这家餐饮店,检查人员还发现店内有一处钢结构搭建的隔层,一旦出现火情,隔层存在巨大的安全隐患。“隔层搭建材料使用未经过防火处理的槽钢等钢结构,一旦发生火灾,钢结构不耐烧,10到15分钟就会发生倒塌,对人员逃生和火灾扑救都是十分不利的。”何康说。

针对发现的问题,检查人员要求立即整改,并进行火灾隐患曝光,督促落实整改。

消防提醒:消防器材要及时检查,发现损坏及时更换,切勿贪图使用空间随意搭建隔层。



隔层搭建不符合要求。

隐患曝光三:

近日,市消防救援支队对餐饮企业进行消防安全检查,发现了火灾隐患。

在一家麻辣烫店内,检查人员发现灭火器箱被大量杂物遮挡,一旦出现火情,工作人员无法第一时间取出灭火器灭火。

针对发现的隐患,检查人员要求负责人立即将杂物予以清除。



开展火灾隐患曝光。

隐患曝光二:

## 餐饮店水带损坏 电线私拉乱接

近日,市消防救援支队对万达金街的部分餐饮店进行检查,发现不少火灾隐患。针对发现的问题,现场曝光,并要求立即整改,全力营造良好的消防安全环境。

在一家餐饮店内,检查人员发现室内消火栓上配置的水带接口已经严重锈蚀,无法保障正常使用。

在这家餐饮店二楼的隔层检查时,防火监督员发现电线存在私拉乱接的问题,且电线使用的胶皮材质,不符合消防安全要求。

市消防救援支队防火监督科何康说:“电线私拉乱接,还存在破损,直接用胶带进行粘合,这种胶皮线不穿管很危险,容易发生短路。这里是个阁楼吊顶,增加了仓库功能,万一电线发生短路,吊顶里就会发生火灾,下面是可燃物,短路的电线高温火星掉下来就会引发火灾。”

对于存在的问题,检查人员责令立即整改。

隐患曝光四:

## 消防设施“躲猫猫” 多家店面被查

近日,市消防救援支队对万达金街周边的临街商铺进行检查,发现部分店面存在室内消火栓被遮挡等隐患,遂联合媒体记者团对存在火灾隐患进行曝光。

在对万达金街7-121号周边的一排临街店铺检查时,检查人员发现这里的多间店铺都出现了室内消火栓布置不合理以及被遮挡等问题。在一家酸菜鱼店内,检查人员发现这家酸菜鱼店与隔壁商户共用一间店面。

“原本一间店面一个室内消火栓是符合要求的,在后期使用中,商家将一间店面隔成两间使用,有消火栓的半边被隔到了另一处店面,导致偌大的酸菜鱼店内竟然找不到一处室内消火栓。针对这一隐患,检查人员要求负责人立即安装室内消火栓,消除火灾隐患。”检查人员说。

类似的隐患也出现在另一家销售烟酒的商铺内。除了室内消火栓,这家店铺的消防报警按钮也被冷藏柜遮住,跟检查人员玩起了“躲猫猫”。如果店内人员想通过消防报警按钮报警,需要移开冷藏柜才行。

在对隔壁的一家药房检查时,防火监督员

消防提醒:人员密集场所要严格落实消防安全主体责任,加大防火巡查力度,严禁私拉乱接电线。



检查发现阁楼电线私拉乱接,电线下堆放可燃物。

隐患曝光五:

## 多家民办教育培训机构存在火灾隐患

7月4日至6日晚,市消防救援支队防火监督员分组对各类书画、舞蹈、声乐等非学科类民办教育培训机构开展火灾隐患检查,杜绝“带病”教学现象,解除家长的后顾之忧,并对发现的火灾隐患进行曝光。

在位于湖清门的一家名为全纳优童的培训机构,防火监督员发现这家面向2到12岁儿童开设的场所,将儿童活动中心设置在第4层,不符合国家技术标准,当即为其制订整改方案。对于2楼防盗窗未开设逃生口,影响疏散逃生和灭火救援的隐患,监督员指导培训机构负责人将“防盗窗”改造为“逃生窗口”,打通“生命通道”。

晚上7时,另一家名为上美艺术培训的书画班里坐满了前来学绘画的学生。防火监督员发现这家机构的疏散通道上堆放杂物,影响人员逃生,一个班近20名学生在这样的环境上课,令人担忧。“疏散通道作为逃生用的生命通道,堆放杂物,影响逃生。”检查人员边说边指导

人员移除杂物。

据悉,民办教育培训机构帮扶行动贯穿整个暑假。市教体局、消防、市场监管、住建、文旅等部门还将联合开展“把脉问诊”,针对检查中发现的重大火灾隐患,“对症下药”,消除隐患。



检查安全出口是否畅通。

抢险救援

## 小男孩反锁屋内 “蜘蛛侠”翻窗救人

近日,市消防救援支队指挥中心接到报警,北苑街道春晗一区,一名2岁的小男孩不慎将自己反锁房中,家人用钥匙也无法将门打开,向消防救援人员求助。

北苑特勤站消防救援人员赶到事发现场,发现是住户在3楼,遂立即开展救援。通过对周边进行侦查,发现小孩被困房间窗户未关,可通过隔壁窗户进入。

随后,北苑特勤站战斗员吾嘉晨佩戴防护装备,系上安全吊带和安全

绳后,化身“蜘蛛侠”从隔壁窗户翻出,通过3楼的空调外机平台成功穿过窗户进入小孩被困房间,打开反锁防盗门。此时小男孩已在地上睡着了,消防救援人员暖心抱起孩子送到了其母亲手上。

消防提醒:暑期来临,家长一定要照看好自己的孩子。如遇儿童不慎被反锁在家中,一定要保持冷静,立即拨打119求助或联系开锁公司。在等待开锁的过程中,配合救援人员做好孩子的安抚工作。

## 萌娃脚卡按摩椅 消防细心“抽”出来

“马上就好了。”7月13日下午,北苑街道一居民家中,一名2岁的小女娃脚部深陷在按摩椅缝隙内,被牢牢卡住,无法拔出,急得“哇哇”大哭。危急时刻,北苑专职队消防员赶赴现场,用撬棍、液压扩张器进行救援。

根据现场情况,消防救援人员一边用撬棍一点点扩大缝隙,一边提醒小萌娃及家长注意安全。“阿姨,你把小孩抱好!”随着液压扩张器发动,小萌娃听到马达声,瞬间淡定,不哭不闹观看救援,小手握着扩张器把手,全程

为自己打气加油。“再扩一点,稍微放一点,小心,小心,看到脚了。”“没事,没事,脚没事了。”“好了好了。”5分钟后,在全体人员的配合下,小萌娃被安全救出。

消防提醒:日常生活中,家长务必加强对孩子的看护和安全教育,避免意外的发生。万一出现孩子被卡的情况,一定要安抚孩子,家长也要冷静,以免影响孩子的情绪。自己无法解决时,及时拨打119求助电话,让消防员用专业工具救援。切勿盲目施救,以免伤到小孩。

## 三轮车夫中暑倒地 人体“风扇”扇风消暑

7月21日晚,炎热的义乌街头生暖心一幕,消防员围成一圈,不停地用纸板为中暑倒地的三轮车夫扇风消暑,引来过往群众点赞。

当天晚上7时29分,北苑街道专职消防队14人外出训练途中路经黄杨梅路和秋实路交叉口时,突然听到“嘭”的一声,只见马路上,一人从装满废纸箱的三轮车上摔下,倒地不起。

“快,过去看下。”带队干部吴林兵

立即组织队员跑去救助。当天最高气温直逼40度,经过一整天的暴晒,路面滚烫,此人倒在地上,头上起包,表情痛苦。为避免造成二次伤害,消防员纷纷拿来三轮车上的废纸箱铺成保护垫,把他挪到垫子上,保护病人的安全。随后,众人主动围成一圈,用纸板不停地为他扇风消暑。

几分钟后,120救护车赶到现场,消防员又配合医护人员将病人抬上了救护车。

队伍建设

## 托管兴趣班 解了员工难

7月11日至12日,市消防救援支队在稠江救援站举办快乐暑期欢乐童行托管兴趣班,来自基层救援站的10余名消防员子女参加了暑期夏令营乒乓球培训。

为深入推进基层办实事活动的开展,市消防救援支队立足实际,开设托管兴趣班,切实解决基层消防员子女暑期无人托管的难题。本次托管兴趣班从7月1日开始,至8月19日结束,共分为2期,



孩子们在学打乒乓球。

全媒体记者 骆红婷 文/图

麻辣烫店遮挡消防设施